



# INSPECTION REPORT

## RAPPORTO DI ISPEZIONE

Test carried on behalf of  
Collaudo eseguito per conto di

N. 2019/MI/01/634

RINA file No. <i>Pratica RINA N.</i>	2019/MI/01/634		
Manufacturer or Supplier <i>Fabbricante o Fornitore</i>	DEF ITALIA srl		
Work order No. <i>Commessa N.</i>	//		
Purchaser <i>Committente</i>	//		
Order No. <i>Ordine N.</i>	//	Intended for <i>Destinazione</i>	Certificazione RINAMIL
Place of inspection <i>Luogo di ispezione</i>	Legnano (MI)	Inspection date <i>Data di ispezione</i>	15/10/2019

Inspected material, components or equipment  
*Materiali, componenti o attrezzature ispezionati*

FIRE DETECTION SYSTEM

Scope of the inspection, results and remarks (if any)  
*Scopo dell'ispezione, risultati ed eventuali prescrizioni*

Test according to DEF Italia FAT n° 1

Markings <i>Marche apposte</i>	//		
Enclosures <i>Allegati</i>	Test report		
Issued at <i>Rilasciato a</i>	DEF Italia srl	On <i>Il</i>	15/10/2019

  
G. Pirovano  
RINA Services S.p.A.

RINA 

